



Verklebeanleitung für Selbstklebefolien

Bitte beachten Sie die folgenden Verarbeitungshinweise, um eine selbstklebende Folie optimal zu verarbeiten:

Der Untergrund muss mit einem milden Reinigungsmittel gereinigt werden. Die restlichen Reinigungsmittel müssen mit klarem Wasser entfernt werden und anschließend muss die Klebefläche trocken und fusselfrei sein.

Alternativ können Sie die Klebefläche z.B. mit Brennspiritus reinigen, indem Sie ein Tuch mit dem Reinigungsmittel tränken. Fettreste und Schmutz werden dadurch vollständig entfernt.

Verwenden Sie bitte immer ein nicht zu aggressives Reinigungs- oder Lösungsmittel, damit der Untergrund nicht angegriffen wird.

